


SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Č.3
M 1 : 1000



POZNÁMKA:
STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, KTERÉ NENÍ DOTČENÉ STAVBOU NENÍ VYKRESLENO.
VYKRESLENO JE POUZE SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, KTERÉ JE POTŘEBNÉ DOPLNIT, NEBO ODSTRANIT.

Souřadný systém S-JTSK
Výškový systém BaIt p.v. Aktualizace 04/2021

SO 106 Čechtice - KÚ

Objednatel stavby: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o.**
se sídlem: Zborovská 11,
150 21 Praha 5
IČ: 000 66 001

Stavební dozor: **SGS Czech republic, s.r.o.**
se sídlem: K Hájům 1233/2,
155 00 Praha 13
IČ: 485 89 241

Autorský dozor: **SDRUŽENÍ NOVA**
zastoupené společníkem NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
se sídlem: V Olšínách 2300/75,
100 00 Praha 10
IČ: 485 85 955

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
se sídlem: Ke Klíčovu 9,
190 00 Praha 9
IČ: 261 77 005

	Vypracoval	Bc. T. Holý	<i>Thos</i>	Zak. číslo	19PL22008
	Zodp. projektant	Bc. T. Holý	<i>Thos</i>	Datum	09/2020
Silnice II/112 Zdslavice - hranice Středočeského kraje	Tech. kontrola	Ing. P. Rosspopůček	<i>Rospop</i>	Stupeň	RDS
	Akce			Počet formátů	8 x A4
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Pízeň Pátekova 1205/11 261 00 Pízeň	Příloha SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Č.3			Měřítka	1 : 1000
				Č. přílohy	Paré
				4.3	